

Oficio No.: SECOES / SFIOPAS / CGFOPAS / CSOPAS / 0069 / VI / 2021.

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

Coordinación de Supervisión de Obra pública Adquisiciones y Servicios.

FECHA DE ELABORACIÓN

21-06-2021

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	José Vladimir Tuz Canto
CARGO DEL COMISIONADO	Laboratorista
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	Coordinación de Supervisión de Obra pública Adquisiciones y Servicios.
PERIODO DE LA COMISIÓN	16 al 18 de junio del 2021
LUGAR DE LA COMISIÓN	A la ciudad de Cancún del municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 2,450.00

Se llevó a cabo la verificación a las obras que ejecuta la Secretaría de obras Públicas (SEOP), Se llevó la extracción de núcleos al concreto a los dentellones de la ciclovía, asico al dentellón y guarnición del andador, de igual manera se extrajeron núcleos a la zona de rodamiento tanto de la ciclovía como del andador. .

FIRMA DEL COMISIONADO

José Vladimir Tuz Canto

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.