

Oficio No.: SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CSOPAS/0060/V/2021.

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

Coordinación de Supervisión de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios.

FECHA DE ELABORACIÓN

01 de junio de 2021

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	Joaquín Enrique Domínguez Cruz
CARGO DEL COMISIONADO	Jefe de Departamento de Verificación de Obra con Laboratorio Móvil
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	Coordinación de Supervisión de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios.
PERIODO DE LA COMISIÓN	Del 26 al 29 de mayo del 2021
LUGAR DE LA COMISIÓN	A la ciudad de Cancún del de los municipio de Benito Juárez y a la Zona Continental de Isla Mujeres del Estado de Quintana Roo.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 2,940.00

Se llevó a cabo la verificación física a obras que ejecutan la Secretaria de Obras Públicas, el H. Ayuntamiento de Benito Juárez y el H. Ayuntamiento de Isla Mujeres con recursos de Fideicomiso Fondo Metropolitano, correspondiente al ejercicio presupuestal 2020, los trabajos se realizaron en presencia del personal de la Instancia ejecutora.

FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.