

## INFORME DE COMISION (Anexo III)

Oficio AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/0468/VI/2021

DATOS DE LA COMISION					
Nombre del comisionado:	José Armando Ramayo Coh	Nivel:	900		
Cargo:	Técnico Dibujante	Puesto:	Técnico Dibujante		
Unidad Responsable:	Dirección de Análisis de Suelo	Área de Adscripción:	Dirección de Análisis de Suelo		
Destino:	Xcalak Municipio de Othón P. Blanco Quintana Roo	Período:	Del 28 al 30 de junio 2021		
Numero de acompañantes	0	Origen del Recurso:		Federal	
			X	Estatad	

OBJETIVO(S) DE LA COMISIÓN
Levantamientos topográficos en aguada norte.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Con la brigada de topografía de Chetumal y de Cancún se realizo el recorrido del perímetro del predio con la finalidad de conocer su ubicación
Se continuo con el levantamiento topográfico del predio conocido como innominada aguada norte, así como la colocación de mojoneras de concreto en cada unos de los vértices del predio, siendo un total de 15 mojoneras
Sin ningún contratiempo se realizo todas las actividades planeadas.

RESULTADOS OBTENIDOS
Se realizo el levantamiento topográfico del predio conocido como innominada aguada norte.
Con mojoneras en cada uno de sus vértices, así como la apertura de sus mensuras

**COMISIONADO**



**JOSE ARMANDO RAMAYO COH**

Nombre y Firma

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO