

INFORME DE COMISION (Anexo III)

Oficio AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/0642/VIII/2021

DATOS DE LA COMISION					
Nombre del comisionado:	José David Acevedo Uc	Nivel:	500		
Cargo:	Jefe de departamento de inspección	Puesto:	Jefe de departamento de inspección		
Unidad Responsable:	Dirección de Análisis de Suelo	Área de Adscripción:	Dirección de Análisis de Suelo		
Destino:	Isla mujeres Quintana Roo	Período:	Del 12 al 12 de agosto del 2021		
Número de Acompañantes:	0	Origen del Recurso:	<input type="checkbox"/> Federal	<input checked="" type="checkbox"/> Estatal	

OBJETIVO(S) DE LA COMISION
Realizar levantamientos topográficos en predios propiedad de la agencia.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Colocación de puntos Apertura de brechas Levantamiento topográfico.

RESULTADOS OBTENIDOS
Se realizo el levantamiento topográfico de los predios propiedad de esta agencia.

COMISIONADO

JOSE DAVID ACEVEDO UC

Nombre y Firma



DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDÉN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO