

## INFORME DE LA COMISIÓN

### UNIDAD RESPONSABLE

COORDINACION DE OPERACIÓN

### FECHA DE ELABORACIÓN

20/SEPTIEMBRE/2021

### DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	ING. RICARDO ALFONSO SÁNCHEZ RIVERA
CARGO DEL COMISIONADO	ASESOR
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	COORDINACIÓN DE OPERACIÓN
PERIODO DE LA COMISIÓN	31 DE AGOSTO DE 2021
LUGAR DE LA COMISIÓN	TULUM, MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$1,000.00

### DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

EL DIA 31 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO SE INICIO TRASLADO CON VEHICULO OFICIAL AL MUNICIPIO DE TULUM; ESTE DIA SE INICIO LA VISITA TÉCNICA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES BICENTENARIO. SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE LOGISTICA EN COORDINACIÓN CON PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR EN LOS DIVERSOS MODULOS DE PROCESO QUE COMPONEN EL TREN DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA INSTALACIÓN. ASI MISMO SE INICIO LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL CÁRCAMO DE RECEPCIÓN DE PIPAS DE AGUAS NEGRAS CON EQUIPO VACTOR Y PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR. SE DIO INSTRUCCIONES DE LAS ACCIONES A EJECUTAR. SE DIO INICIO A LOS TRABAJOS DE VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES ELECTROMECANICAS DE LOS EQUIPOS DE LA INSTALACIÓN, ESPECIALMENTE LOS EQUIPOS SOPLADORES, SE CORRIGIO INSTALACIÓN ELECTRICA Y SE ACTIVO UN EQUIPO EN PRUEBA. SE EFECTUÓ TRABAJO PARA IDENTIFICAR LAS TUBERIAS DE DESCARGA A BIOFILTRO Y A REACTOR AEROBIO PARA DETERMINAR CUAL CORRESPONDE A CADA MODULO DE PROCESO. ASI COMO DETERMINAR LA OBSTRUCCIÓN QUE SUPUESTAMENTE PRESENTA LA TUBERIA DE DESVIÓ DEL PRETRATAMIENTO A REACTOR AEROBIO. SE DETERMINO QUE NO HAY OBSTRUCCIÓN EN LA LINEA (TUBERIA DE DESVIO). SE BUSCARÁ TAPAR PROVISIONALMENTE LA ROTURA QUE PRESENTA LA LINEA EN EL CODO DE DESCARGA, PARA DEJAR FUERA EL PASO DEL AGUA RESIDUAL AL BIOFILTRO Y PASAR EL AGUA RESIDUAL DIRECTO AL REACTOR AEROBIO. SE PROCEDIO A INSTALAR UN EQUIPO DE BOMBEO PARA INICIAR EL DESALOJO DEL AGUA RESIDUAL ACUMULADA EN EL CLARIFICADOR-SEDIMENTADOR, ESTO PARA BAJAR NIVELES DEL AGUA Y LODO SEDIMENTADO A FIN DE PODER REVISAR LA CONDICIONES QUE PRESENTA LA ESTRUCTURA DE LA RASTRA DEL FONDO DEL TANQUE. IGUALMENTE SE INICIA LA REVISIÓN DE LOS MOTORREDUCTORES, DE LA RASTRA DEL CLARIFICADOR Y DEL BRAZO DE DISTRIBUCIÓN DEL BIOFILTRO. LOS MOTORES QUE SE ENVIARON A REPARAR DE LOS MOTORREDUCTORES ESTAN PENDIENTES DE LLEGAR. LLEGO EL EQUIPO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL POZO DE INFILTRACIÓN, TRABAJOS QUE SE INICIARÁN EL DIA DE MAÑANA PRIMERO DE SEPTIEMBRE.

### FIRMA DEL COMISIONADO



ING. RICARDO ALFONSO SÁNCHEZ RIVERA

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



C. JOSÉ LUIS OCHOA LARES  
**COORDINADOR OPERATIVO**



**CAPA**  
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. L. Ochoa Lares".