

INFORME DE COMISION (Anexo III)

Oficio No. AGEPRO/DDG/CGPAT/CSUIDAS/07091X/2021.

DATOS DE LA COMISION

Nombre del comisionado:	Mario Castellanos Crizantos.	Nivel:	1200
Cargo:	Auxiliar de Topografía	Puesto:	Auxiliar de Topografía
Unidad Responsable:	Dirección de Análisis de suelo	Área de Adscripción:	Dirección de Análisis de suelo
Destin o:	Akumal, Municipio de Tulum, Quintana Roo	Período:	Del 08 al 10 de septiembre de 2021
Número de Acompañantes:	0	Origen del Recurso:	<input type="checkbox"/> Federal <input checked="" type="checkbox"/> Estatal

OBJETIVO(S) DE LA COMISION

Realizar cercados en predios propiedad de esta Agencia de Proyectos Estratégicos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se llegó a los predios, para el cercado, se replanteo el polígono y se continuo con la adecuación de las brechas seguido del corte de postes de madera y la excavación de los huecos, se continuo con el tendido del alambre de púas y colocación de mantas del AGEPRO dando por terminado la cercada de los predios. Cabe hacer mención que nos toco lluvias en la jornada de trabajo, pero sin ningún contrat tiempo se realizó todas las actividades planeadas.

RESULTADOS OBTENIDOS

Prevenir posibles invasiones, Ya que en esta zona últimamente ha habido casos de invasión

COMISIONADO

Mario C.
MARIO CASTELLANOS CRIZANTOS

Nombre y Firma

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VÁTCOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO