

Oficio No.: SECOES / SFIOPAS / CGFOPAS / CSOPAS / 0125 / X / 2021.

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

Coordinación de Supervisión de Obra pública Adquisiciones y Servicios.

FECHA DE ELABORACIÓN

26-10-2021

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	José Vladimir Tuz Canto
CARGO DEL COMISIONADO	Laboratorista
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	Coordinación de Supervisión de Obra pública Adquisiciones y Servicios.
PERIODO DE LA COMISIÓN	21 al 22 de octubre del 2021
LUGAR DE LA COMISIÓN	A la ciudad de Cancún del municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 1,960.00

Se llevó a cabo la verificación a las obras que ejecuta la Secretaría de obras Públicas (SEOP), Se realizaron las extracciones de núcleos al concreto, a las guarniciones de los andadores y plazoletas, y pasos peatonales.

FIRMA DEL COMISIONADO



José Vladimir Tuz Canto

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Código No: SECOES / EPROBAS / EOPRAS / EOPRAS / OTRAS / OTRAS / OTRAS / OTRAS

INFORME DE LA COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE
24-10-2021	Comisión de supervisión de OTRAS con la Adquisición y Servicios

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMITADO	José Vladimir Torres Cordero
CARGO DEL COMITADO	Intendente
DESCRIPCIÓN DEL COMITADO	Comisión de supervisión de OTRAS prácticas profesionales y servicios.
PERIODO DE LA COMISIÓN	del 24 de octubre del 2021
LUGAR DE LA COMISIÓN	A la ciudad de Cayey del municipio de Cayey, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, del Estado de Puerto Rico
IMPORTE DE VIÁTICOS	1.140,00
OTROS DATOS	

Se llevó a cabo la verificación a las obras que están la ejecución de obras públicas (SEOP), se realizaron las inspecciones de calidad de concreto a las estructuras de los andadores y pasarelas a parte pasarelas.

ELABORADO POR:

José Vladimir Torres Cordero

ESTE INFORME FUE ELABORADO EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUERTO RICO, LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUERTO RICO Y LA LEY DE TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUERTO RICO.