

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
INFORME DE ACTIVIDADES EN COMISIONES OFICIALES

Numero de aviso de comision: SEDETUS/DSDTUS/SSV/DRS/0083/2021

Fecha: 9 DE NOVIEMBRE DE 2021

**DATOS DE LA COMISIÓN**

Nombre del comisionado: <u>EDGAR JESUS SEL KEN</u>	Nivel: <u>5040</u>				
Cargo: <u>AUXILIAR DE TOPOGRAFIA</u>	<u>AUXILIAR DE TOPOGRAFIA</u>				
Correo electronico: email: <u>edgar.sel@qroo.gob.mx</u>	Puesto: <u></u>				
Unidad Responsable: <u>Dirección de Regularización del Suelo</u>	Área de Adscripcion: <u>Dirección de Regularización del Suelo</u>				
Destino: <u>AKUMAL,MUNICIPIO DE TULUM,QROO</u>	Periodo: <u>DEL 26 Y 27 DE OCTUBRE DE 2021</u>				
Numero de acompañantes: <u>0</u>	Origen del Recurso: <table border="1"><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Federal</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Estatal</td></tr></table>	<input type="checkbox"/>	Federal	<input checked="" type="checkbox"/>	Estatal
<input type="checkbox"/>	Federal				
<input checked="" type="checkbox"/>	Estatal				

**OBJETIVO (S) DE LA COMISIÓN**

VERIFICACION DE MEDIDAS DE LAS AREAS DE DONACION,UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE AKUMAL,MUNICIPIO DE TULUM

**ACTIVIDADES A DESARROLLAR**

TOMAR FOTOS, VERIFICAR QUE NO ESTEN INVADIDOS LOS LOTES QUE SE TIENE EN LOS PLANOS

**RESULTADOS OBTENIDOS**

HASTA AHORA SE TIENE VERIFICADO UN 100% DEL TOTAL DE LOS LOTES

**CONTRIBUCIONES A LA SECRETARIA**

VERIFICACION EN CAMPO PARA OBTENER RESULTADOS

**CONCLUSION**

SE REALIZO LA VERIFICACION DE LOS LOTES QUE TENIAN PROBLEMAS CON LAS INVACIONES

Comisionado

EDGAR JESUS SEL KEN

Nombre y Firma

