

INFORME DE COMISION (Anexo III)

Oficio AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/0957/XI/2021

DATOS DE LA COMISION				
Nombre del comisionado:	José Armando Ramayo Coh	Nivel:	900	
Cargo:	Técnico Dibujante	Puesto:	Técnico Dibujante	
Unidad Responsable:	Dirección de Análisis de Suelo	Área de Adscripción:	Dirección de Análisis de Suelo	
Destino:	Isla mujeres en el municipio de isla mujeres Quintana Roo	Período:	Del 26 al 26 de noviembre 2021	
Numero de acompañantes	0	Origen del Recurso:	☒	Federal
			☐	Estatat

OBJETIVO(S) DE LA COMISIÓN
Levantamientos topográficos de predios propiedad de esta agencia de proyectos estratégicos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Levantamientos topográficos y cedula de inspección física.

RESULTADOS OBTENIDOS
Se procedió al levantamiento topográfico de la propiedad. Se obtuvo un avance del 100%

COMISIONADO



JOSE ARMANDO RAMAYO COH

Nombre y Firma

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO