

INFORME DE COMISION (Anexo III)

Oficio No. AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/0990/XII/2021

DATOS DE LA COMISION				
Nombre del comisionado:	José de Jesús González Alba.	Nivel:	600	
Cargo:	Jefe de oficina	Puesto:	Jefe de oficina	
Unidad Responsable:	Dirección de Análisis de suelo	Área de Adscripción:	Dirección de Análisis de suelo	
Destino:	Localidad de Akumal Municipio de Tulum Quintana Roo.	Período:	07 al 10 de diciembre de 2021	
Número de Acompañantes:	0	Origen del Recurso:	☒	Federal
			☒	Estatad

OBJETIVO(S) DE LA COMISION
Cercado en predios propiedad de esta Agencia de Proyectos Estratégicos

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Se llegó a la localidad de Akumal se comenzó con la supervisión de los predios que se tienen en la localidad observando que muchas brechas se encuentran enmontadas y con los postes y alambre caído y en partes ya no se observa ni postes ni alambre. Se comenzó con la limpieza de las brechas. En los días siguientes se remplazaron postes dañados se colocaron nuevos. en partes se habilitaron los existentes, se continuo con la colocación de alambre de púas donde ya no se encontraba y habilitación del existente sin ninguna novedad se da por terminada la comisión

RESULTADOS OBTENIDOS
La limpieza de las brechas, así como el cercado de los predios para evitar las invasiones

COMISIONADO

JOSE DE JESÚS GONZALEZ ALBA

 Nombre y Firma

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO