

**INFORME DE COMISION (Anexo III)**

Oficio AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/0978/XI/2021

DATOS DE LA COMISION							
Nombre del comisionado:	José David Acevedo Uc	Nivel:	500				
Cargo:	Jefe de departamento de inspección	Puesto:	Jefe de departamento de inspección				
Unidad Responsable:	Dirección de Análisis de Suelo	Área de Adscripción:	Dirección de Análisis de Suelo				
Destino:	Kantunilkin En El Municipio De Lázaro Cárdenas Quintana Roo	Período:	Del 01 al 03 de diciembre del 2021				
Número de Acompañantes:	0	Origen del Recurso:	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Federal</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Estatal</td> </tr> </table>		Federal	X	Estatal
	Federal						
X	Estatal						

OBJETIVO(S) DE LA COMISION
LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE PREDIOS PROPIEDAD DE ESTA AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.


ACTIVIDADES DESARROLLADAS
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN GENERAL Y COLOCACION DE PUNTOS.

RESULTADOS OBTENIDOS
SE PROCEDIO A LEVANTAR EL PREDIO Y A REALIZAR LA CEDULA DE INSPECCION FISICA.

**COMISIONADO**

**JOSE DAVID ACEVEDO UC**

**Nombre y Firma**



DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO