



INFORME DE COMISION (Anexo III)

Oficio No. AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/0913/XI/2021.

			DATOS DE LA	A COMISIO	N				
Nombre del comisionado: Wilson Ismael May Aldana				Nivel:	60	600			
Cargo: Jefe de Oficina				Puesto:	J	Jefe de oficina			
Unidad Responsable: Dirección de A			ección de Análisis de Suelos	Área de Adscripcio	ón:	Dirección de Análisis de Suelos			
Destino:	estino: Bacalar, Mpio. de Bacalar, Quintana roo			Período:		17 al 17 de noviembre de 2021			
Número de Acompañantes: 0			Origen del Recurso:		urso:		Federal		
			100				X	Estatal	

OBJETIVO(S) DE LA COMISION

Verificaciones físicas en predios propiedad de esta Agencia de Proyectos Estratégicos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Me traslade a la localidad de bacalar para continuar con el levantamiento de curva de nivel del predio conocido como lote 11 del ejido Aarón Merino Fernández.

De las líneas que fueron abiertas se realizó el levantamiento topográfico con un caminamiento de a 5 metros para así generar las curvas.

RESULTADOS OBTENIDOS

Se realizó el levantamiento topográfico con un caminamiento de a 5 metros para así generar las curvas.

COMISIONADO

Wilson Ismael May Aldana

Nombre y Firma

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO