

INFORME DE COMISION (Anexo III)

Oficio No. AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/0915/XI/2021.

DATOS DE LA COMISION				
Nombre del comisionado:	MARIO CASTELLANOS CRIZANTOS	Nivel:	1200	
Cargo:	Ayudante de Topografía	Puesto:	Ayudante de Topografía	
Unidad Responsable:	Dirección de Análisis de Suelos	Área de Adscripción:	Dirección de Análisis de Suelos	
Destino:	Bacalar, Mpio. de Bacalar, Quintana roo	Período:	16 al 16 de noviembre de 2021	
Número de Acompañantes:	0	Origen del Recurso:	☒	Federal
			☐	Estatad

OBJETIVO(S) DE LA COMISION
Verificaciones físicas en predios propiedad de esta Agencia de Proyectos Estratégicos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Me traslade a la localidad de bacalar para llevar a cabo el levantamiento de curva de nivel del predio conocido como lote 11 del ejido Aarón Merino Fernández.
Para ello se abrieron 5 brechas de a 4.50 metros de separación entre cada uno de ellos y de largo fue desde la carretera federal Bacalar-Felipe Carrillo Puerto con dirección hacia la laguna de bacalar aproximadamente 115 metros.

RESULTADOS OBTENIDOS
se abrieron 5 brechas de a 4.50 metros de separación entre cada uno de ellos y de largo fue desde la carretera federal Bacalar-Felipe Carrillo Puerto con dirección hacia la laguna de bacalar aproximadamente 115 metros.

COMISIONADO

MARIO CASTELLANOS CRIZANTOS

 Nombre y Firma

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO