

INFORME DE COMISION (Anexo III)

Oficio No. AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/0240/III/2022.

DATOS DE LA COMISION			
Nombre del comisionado:	Mario Castellanos Crizantos	Nivel:	1200
Cargo:	Auxiliar de Topografía	Puesto:	Auxiliar de Topografía
Unidad Responsable:	Dirección de Análisis de Suelos	Área de Adscripción:	Dirección de Análisis de Suelos
Destino:	Bacalar, Mpio. de Othón P. Blanco, Quintana roo	Período:	08 al 08 de marzo de 2022
Número de Acompañantes:	0	Origen del Recurso:	<input type="checkbox"/> Federal <input checked="" type="checkbox"/> Estatal

OBJETIVO(S) DE LA COMISION
Verificaciones físicas en predios propiedad de la Agencia de Proyectos Estratégicos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
<p>Me traslade a la localidad de bacalar, para realizar el cercado del predio conocido como lote 10, mza 08, región 10, ubicado en la calle 14 y boulevard costero de bacalar.</p> <p>Se cortaron y colocaron 30 postes para el cercado, además se colocó el alambre en forma de 3 líneas.</p>

RESULTADOS OBTENIDOS
Se cerco el predio conocido como lote 10, mza 08, región 10.

COMISIONADO

Mario Castellanos Crizantos

Mario

Nombre y Firma

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO