

INFORME DE COMISION (Anexo III)

Oficio No. AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/0371/IV/2022.

DATOS DE LA COMISION					
Nombre del comisionado:	Arq. Victor Manuel Montalvo Avendaño	Nivel:	500		
Cargo:	Jefe de departamento de Inspección	Puesto:	Jefe de Departamento de Inspección		
Unidad Responsable:	Dirección de Análisis de suelo	Área de Adscripción:	Dirección de Análisis de suelo		
Destino:	Bacalar, Q. Roo.	Período:	08 de abril 2022		
Número de Acompañantes:	0	Origen del Recurso:	<input type="checkbox"/>	Federal	
			<input checked="" type="checkbox"/>	Estatal	

OBJETIVO(S) DE LA COMISION

Inspección física y Levantamientos topográficos en predios propiedad de la Agencia de Proyectos Estratégico en Mahahual.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se ubicaron los predios en la localidad de Mahahual y por el km. 55, posteriormente se realizaron las inspecciones físicas, se tomaron fotos a los terrenos, se hizo una breve entrevista a los propietarios de cuánto tiempo habitan su lote y posteriormente se realizó los levantamientos topográficos.

RESULTADOS OBTENIDOS

Se realizaron las inspecciones físicas programados en el día sin incidentes.


COMISIONADO
ARQ. VICTOR MANUEL MONTALVO AVENDAÑO
 Nombre y Firma

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO