

INFORME DE COMISION (Anexo III)

Oficio No. AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/0427/IV/2022

DATOS DE LA COMISION					
Nombre del comisionado:		Mario Castellanos Crizantos.	Nivel:		1200
Cargo:	Auxiliar de Topografía		Puesto:		Auxiliar de Topografía
Unidad Responsable:		Dirección de Análisis de suelo	Área de Adscripción:		Dirección de Análisis de suelo
Destino:	Tulum, Municipio de Tulum, Quintana Roo		Período:		19 de abril de 2022
Número de Acompañantes:		0	Origen del Recurso:		
					X
					Federal
					Estatad

OBJETIVO(S) DE LA COMISION
Apoyo a la brigada de topografía para verificaciones físicas de predios propiedad de esta Agencia de Proyectos Estratégicos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Con la brigada de topografía se continuo con los trabajos del predio. Posterior a ello se realizó primeramente el levantamiento topográfico de las instalaciones que se encuentran dentro del predio. Se continuo con Las Verificaciones físicas. Sin ningún contratiempo se finalizó los trabajos de campo.

RESULTADOS OBTENIDOS
Se realizó Las Verificaciones físicas y levantamiento topográfico.

COMISIONADO


MARIO CASTELLANOS CRIZANTOS

Nombre y Firma

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO