



Lic. Rafael Antonio Del Pozo Dergal
 Secretario de la Contraloría del Estado



SECOES
 SECRETARÍA DE LA
 CONTRALORÍA DEL ESTADO

Oficio No. SECOES / SFIOPAS / CGFOPAS / CSOPAS / 0094 / V / 2022.

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
Coordinación de Supervisión de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios.	10 de junio de 2022

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	Joaquín Enrique Domínguez Cruz
CARGO DEL COMISIONADO	Jefe de Departamento de Verificación de Obra con Laboratorio Móvil
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	Coordinación de Supervisión de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios.
PERIODO DE LA COMISIÓN	Del 06 al 08 de junio del 2022
LUGAR DE LA COMISIÓN	A diversas localidades de los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres del Estado de Quintana Roo.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 2,175.00

Se llevó a cabo la verificación física a obras que ejecuta la secretaria de Obras Públicas (SEOP), con recursos relativos al Decreto número 102, correspondiente al ejercicio presupuestal 2021, los trabajos se realizaron en presencia del personal de la Instancia ejecutora.

FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.