

Oficio No. SECOES / SFIOPAS / CGFOPAS / CSOPAS / 0106 / V / 2022.

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

Coordinación de Supervisión de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios.

FECHA DE ELABORACIÓN

04 de julio de 2022

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	<u>Joaquín Enrique Domínguez Cruz</u>
CARGO DEL COMISIONADO	<u>Jefe de Departamento de Verificación de Obra con Laboratorio Móvil</u>
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	<u>Coordinación de Supervisión de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios.</u>
PERIODO DE LA COMISIÓN	<u>Del 27 al 29 de junio del 2022</u>
LUGAR DE LA COMISIÓN	<u>A diversas localidades de los municipios de Felipe Carrillo Puerto y Tulum del Estado de Quintana Roo.</u>
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	<u>\$ 2,175.00</u>

Se llevó a cabo la verificación física a obras que ejecuta la secretaria de Obras Públicas (SEOP), con recursos relativos al Decreto número 102, correspondiente al ejercicio presupuestal 2021, los trabajos se realizaron en presencia del personal de la Instancia ejecutora.

FIRMA DEL COMISIONADO



DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.