

Oficio No.: SECOES / SFIOPAS / CQFOPAS / CSOPAS / 0091 / V / 2022.

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

Coordinación de Supervisión de Obra pública Adquisiciones
y Servicios.

FECHA DE ELABORACIÓN

06-06-2022

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	José Vladimir Tuz Canto
CARGO DEL COMISIONADO	Laboratorista
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	Coordinación de Supervisión de Obra pública Adquisiciones y Servicios.
PERIODO DE LA COMISIÓN	2 y 3 de junio de 2022
LUGAR DE LA COMISIÓN	A diversas localidades del municipio de Othón P. Blanco, del Estado de Quintana Roo.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 870.00

Se llevo a cabo la verificación física a las obras que ejecuta la Secretaría de Obras Públicas (SEOP), donde se realizaron pruebas de permeabilidad y extracción de núcleos de concreto asfáltico; para determinar el grado de absorción y el espesor de la misma.

FIRMA DEL COMISIONADO

José Vladimir Tuz Canto

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.