

INFORME DE COMISION (Anexo III)

Oficio AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/0800/VI/2022

DATOS DE LA COMISION					
Nombre del comisionado:	José David Acevedo Uc	Nivel:	500		
Cargo:	Jefe de departamento de inspección	Puesto:	Jefe de departamento de inspección		
Unidad Responsable:	Dirección de Análisis de Suelo	Área de Adscripción:	Dirección de Análisis de Suelo		
Destino:	Isla mujeres En El Municipio De isla mujeres Quintana Roo	Período:	Del 12 al 12 de julio del 2022		
Número de Acompañantes:	0	Origen del Recurso:		<input type="checkbox"/>	Federal
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Estatal

OBJETIVO(S) DE LA COMISION
Realizar levantamientos topográficos en predios propiedad de esta agencia de proyectos estratégicos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Se realizo el levantamiento topográfico Se colocaron puntos en las propiedades. Se realizaron cedula de inspección física.

RESULTADOS OBTENIDOS
Se realizó el trabajo topográfico Sin Ningún Contratiempo.


COMISIONADO

JOSE DAVID ACEVEDO UC

Nombre y Firma

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO