

INFORME DE COMISION (Anexo III)


Oficio AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/0752/VII/2022

DATOS DE LA COMISION			
Nombre del comisionado:	José Armando Ramayo Coh	Nivel:	900
Cargo:	Técnico Dibujante	Puesto:	Técnico Dibujante
Unidad Responsable:	Dirección de Análisis de Suelo	Área de Adscripción:	Dirección de Análisis de Suelo
Destino:	Tulum En El Municipio De Tulum Quintana Roo	Período:	Del 05 al 06 de julio 2022
Numero de acompañantes	0	Origen del Recurso:	☒ Federal ☐ Estatal

OBJETIVO(S) DE LA COMISIÓN
Apoyo para cercado de predios propiedad de esta agencia de proyectos estratégicos

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Se Realizo la excavación de huecos para los postes. Cortes de poste. se precedió a realizar el cercado con alambre de púas en el predio.

RESULTADOS OBTENIDOS
Se Realizo cercado del predio.


COMISIONADO
JOSE ARMANDO RAMAYO COH

Nombre y Firma

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO