

INFORME DE COMISION (Anexo III)

Oficio No. AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/0368/IV/2022

DATOS DE LA COMISION				
Nombre del comisionado:	Rodrigo Baeza Carrillo	Nivel:	1200	
Cargo:	Auxiliar de Topografía	Puesto:	Auxiliar de Topografía	
Unidad Responsable:	Dirección de Análisis de suelo	Área de Adscripción:	Dirección de Análisis de suelo	
Destino:	Localidad de Mahahual Municipio de Othón P. Blanco Quintana Roo	Período:	08 de abril de 2022	
Número de Acompañantes:	0	Origen del Recurso:	<input type="checkbox"/>	Federal
			<input checked="" type="checkbox"/>	Estatad

OBJETIVO(S) DE LA COMISION
Verificaciones físicas y Levantamientos Topográficos en predios propiedad de esta Agencia de Proyectos Estratégicos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
se lleo ala comunidad de Mahahual para entrevistarse con dos personas a las cuales se les mediría su predio contactando al primero nos trasladamos al primer predio el cual se encuentra en el fraccionamiento denominado km 55 el posesionario nos mostró los vértices los cuales se midieron sin contratiempo terminando nos trasladamos al siguiente predio el posesionario nos mostró los vértices midiéndolos sin contratiempo. Se tomaron fotos de los predios se georreferenciaron con GPS navegador. A continuación, se hizo recorrido por varios predios de la agencia limpiando las brechas y verificando que no se encuentren invadidos y colocando lonas de la agencia de proyectos estratégicos dando por terminada la comisión.

RESULTADOS OBTENIDOS
La Medición de dos predios y recorrido por varios pedios de la agencia para verificar que no se encuentren invadidos.

COMISIONADO

 RODRIGO BAEZA CARRILLO

Nombre y Firma