



Oficio No.: CAPA/C0/0710/2022

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

COORDINACION DE OPERACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

03/NOVIEMBRE/2022

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	ING. RICARDO ALFONSO SÁNCHEZ RIVERA
CARGO DEL COMISIONADO	ASESOR "C"
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	COORDINACIÓN DE OPERACIÓN
PERIODO DE LA COMISIÓN	26 y 27 DE OCTUBRE DE 2022
LUGAR DE LA COMISIÓN	MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$1,305.00

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

EL DÍA 26 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO EN COMPAÑÍA DEL C. HILARIO ARA UCO Y EN VEHICULO OFICIAL, SE INICIO EL TRASLADO Y VISITA TÉCNICA AL MUNICIPIO DE TULUM; PARA REALIZAR VISITA TECNICA A LAS PTAR'S DE: PTAR BICENTENARIO EN TULUM, PTAR CHEMUYIL EN LA LOCALIDAD DE CHEMUYIL Y PTAR AKUMAL EN LA LOCALIDAD DE AKUMAL. EL DÍA 26 DE OCTUBRE SE EFECTUÓ RECORRIDO DE LAS INSTACIONES DE LA PTAR CHEMUYIL; SE CONSTATO EL AVANCE DEL PROCESO DE ARRANQUE DE LA PTAR, Y SE TOMO MUESTRA DE LA CALIDAD DEL EFLUENTE. SE INICIO TRASLADO A LA CIUDAD DE TULUM Y SE INICIO RECORRIDO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO BICENTENARIO, SE REALIZARON RECOMENDACIONES PARA LA OPERACIÓN Y SE CONSTATO LA PROBLEMÁTICA DE LA LIMITADA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE LOS POZOS DE INFILTRACIÓN DEL EFLUENTE. SE RECOMENDO ACCIONES DE SANEAMIENTO DE DERRAME DE LODOS CON LA APLICACIÓN DE CAL. CONCLUIDA LA VISITA E INSPECCIÓN TÉCNICA A LA INSTALACIÓN SE PERNOCTO EN TULUM. EL DÍA 27 DE OCTUBRE SE INICIO TRASLADO A LA LOCALIDAD DE AKUMAL, SE EFECTUÓ VISITA E INSPECCIÓN TÉCNICA A LA PTAR DE ESTA LOCALIDAD, SE CONSTATO LA BUENA CONDICIÓN DE OPERACIÓN QUE SE MANTIENE EN LA INSTALACIÓN. POSTERIORMENTE SE EFECTUÓ EL TRASLADO A LA LOCALIDAD DE CHEMUYIL, SE CONTINUO CON LA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN QUE SE MANTIENEN ESTABLES.

SE REALIZO VISITA DE INSPECCIÓN AL AREA DEL CENOTE LOCALIZADO EN LOS TERRENOS DEL PREDIO DENOMINADO "CAVELANDS IN THE JUNGLE" EN LA LOCALIDAD DE CHEMYIL, DERIVADO DE UNA NOTA PERIODISTA RELATIVO A SUPUESTA AFECTACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA PTAR DE CHEMUYIL A DICHO CENOTE. SE CONSTATO EN EL SITIO QUE EL CENOTE PRESENTA CIERTAS CONDCIONES DE AFECTACIÓN ES NOTAR QUE A ESCASOS 15 METROS DEL CENOTE Y A APROXIMADAMENTE 4.50 METROS POR ENCIMA DEL ESPEJO DEL AGUA DEL CENOTE SE UBICA UN AREA DE SANITARIOS, QUE CUENTA CON FOSA SÉPTICA TIPO ROTOPLAS. LA INSTALACIÓN DE LA FOSA SÉPTICA NO CUMPLE CON LAS RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN QUE INDICA LA MARCA. ADEMAS LA FOSA PRESENTA OBSTRUCCIÓN POR LO QUE LAS AGUAS RESIDUALES SE DERRAMAN DE FORMA DIRECTA AL TERRENO NATURAL AL IGUAL QUE LAS AGUAS JABONOSAS QUE SE DESCARGAN AL TERRENO NATURAL A UN COSTADO DE LA FOSA SÉPTICA. SE RETORNO A LA CIUDAD DE CHETUMAL EN LA MADRUGADA DEL DÍA 28 DE OCTUBRE.

FIRMA DEL COMISIONADO

ING. RICARDO ALFONSO SÁNCHEZ RIVERA

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.