

INFORME DE COMISION (Anexo III)

Oficio AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/1136/X/2022

DATOS DE LA COMISION				
Nombre del comisionado:	José David Acevedo Uc	Nivel:	500	
Cargo:	Jefe de departamento de inspección	Puesto:	Jefe de departamento de inspección	
Unidad Responsable:	Dirección de Análisis de Suelo	Área de Adscripción:	Dirección de Análisis de Suelo	
Destino:	Chetumal en el municipio de Othón P. Blanco	Período:	Del 24 al 26 de octubre del 2022	
Número de Acompañantes:	0	Origen del Recurso:	☒	Federal
			☒	Estatat

OBJETIVO(S) DE LA COMISION
Apoyo al Área técnica para levantamientos topográficos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Se realizo levantamientos topográficos Inspeccion fisica de predios Puntos de control con GPS.

RESULTADOS OBTENIDOS
Se obtuvo un avance del 100%.

COMISIONADO

JOSE DAVID ACEVEDO UC

Nombre y Firma



DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO