



INFORME DE COMISION (Anexo III)

Oficio No. AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/1313/XII/2022


DATOS DE LA COMISION							
Nombre del comisionado:	Mario Castellanos Crizantos	Nivel:	1200				
Cargo:	Auxiliar de Topografía	Puesto:	Auxiliar de Topografía				
Unidad Responsable:	Dirección de Análisis de Suelos	Área de Adscripción:	Dirección de Análisis de Suelos				
Destino:	Xcalak, en el Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.	Período:	12 al 12 de diciembre de 2022				
Número de Acompañantes:	0	Origen del Recurso:	<table border="1"><tr><td></td><td>Federal</td></tr><tr><td>X</td><td>Estatad</td></tr></table>		Federal	X	Estatad
	Federal						
X	Estatad						

OBJETIVO(S) DE LA COMISION
Medición y deslinde del predio "EL OJO DE AGUA" propiedad de esta Agencia de Proyectos Estratégicos con personal de la Secretaria de Desarrollo Urbano Territorial.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
El punto de reunión se realizó en la estación de servicio de la comunidad de Mahahual a las 8:00 horas Se llegó a la comunidad de Xcalak a las 9:00 horas nos trasladamos al predio "el Ojo de Agua" para iniciar la Medición y deslinde se ubicaron ó mojoneras fabricadas con concreto. Al termino de la diligencia se realizo el acta de visita.

RESULTADOS OBTENIDOS
Sin ningún contratiempo se llevo a cabo la diligencia.

COMISIONADO


Mario Castellanos Crizantos

Nombre y Firma

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

