



Oficio No.: SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CAOPAS/00006/1/2023

### INFORME DE LA COMISIÓN

#### UNIDAD RESPONSABLE

Coordinación de Auditoría de Obra Pública,  
Adquisiciones y Servicios

#### FECHA DE ELABORACIÓN

23 de enero de 2023.

#### DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	Azalea Morales Mejía
CARGO DEL COMISIONADO	Auditora
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	Coordinación de Auditoría de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios.
PERIODO DE LA COMISIÓN	Del 19 al 20 de enero de 2023
LUGAR DE LA COMISIÓN	Huay Max, del Municipio de José María Morelos
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	<b>\$1,305.00</b>

Los días 19 y 20 de enero de 2023, se realizó la verificación física de la obra "243. Construcción del Módulo comunitario y espacio o área de usos múltiples de la localidad de Huay Max, municipio de José María Morelos", ubicada en la localidad de Huay Max del municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo, financiada con recursos del Decreto número 102 del ejercicio 2021, ejecutada por la Secretaría de Obras Públicas (SEOP), para dar seguimiento a la auditoría número **SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CAOPAS/006/DECRETO 102-21/2022**, misma que fue en comendado mediante el oficio de comisión SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CAOPAS/00006/1/2023 de fecha 18 de enero de 2023.

  
**Ing. Azalea Morales Mejía**  
**Auditora**

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.