



### INFORME DE COMISION (Anexo III)

Oficio AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/0012/I/2023

#### DATOS DE LA COMISION

Nombre del comisionado:	José David Acevedo Uc	Nivel:	500
Cargo:	Jefe de departamento de inspección	Puesto:	Jefe de departamento de inspección
Unidad Responsable:	Dirección de Análisis de Suelo	Área de Adscripción:	Dirección de Análisis de Suelo
Destino:	Chetumal en el Municipio de Othón P. Blanco Quintana Roo	Período:	Del 10 al 12 de enero del 2023
Número de Acompañantes:	0	Origen del Recurso:	<input type="checkbox"/> Federal <input checked="" type="checkbox"/> Estatal

#### OBJETIVO(S) DE LA COMISION

Apoyo a la brigada de topografía en levantamientos topograficos en predios propiedad de esta agencia de proyectos estratégicos.

#### ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se realizo levantamientos topograficos.  
Apertura de brechas.

#### RESULTADOS OBTENIDOS

Se obtuvo un avance del 100%

**COMISIONADO**

**JOSE DAVID ACEVEDO UC**

**Nombre y Firma**

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO