



INFORME DE COMISION (Anexo III)

Oficio No. AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/0139/II/2023.

DATOS DE LA COMISION				
Nombre del comisionado:	Mario Castellanos Crizantos	Nivel:	1200	
Cargo:	Auxiliar de topografía	Puesto:	Auxiliar de topografía	
Unidad Responsable:	Dirección de Análisis de Suelos	Área de Adscripción:	Dirección de Análisis de Suelos	
Destino:	Mahahual y Uvero en el Municipio de Othón P. Blanco Quintana Roo	Periodo:	09 de febrero de 2023	
Número de Acompañantes:	0	Origen del Recurso:	☐	Federal
			☒	Estatad

OBJETIVO(S) DE LA COMISION
Cercado de predios propiedad de esta Agencia de Proyectos Estratégicos

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
se lleo a la localidad de Mahahual donde nos trasladamos alas oficinas de la fiscalía para de allí partir al predio el cual nos entregarían nos dirigimos al predio el cual se encuentra en uvero comenzamos con la medición y la apertura de brechas, así como la marcación del predio se comenzaron los trabajos de limpieza de las mensuras pegadas al camino costero dando por concluida la comisión de ese día

RESULTADOS OBTENIDOS
Medición, limpieza de brechas del camino costero apertura de brechas.

COMISIONADO

MARIO CASTELLANOS CRIZANTOS

Nombre y Firma

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

