



INFORME DE COMISION (Anexo III)

Oficio No. AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/0547/IV/2023.

DATOS DE LA COMISION					
Nombre del comisionado:	Rodrigo Baeza Carrillo	Nivel:	1200		
Cargo:	Auxiliar de Topografía	Puesto:	Auxiliar de Topografía		
Unidad Responsable:	Dirección de Análisis de Suelos	Área de Adscripción:	Dirección de Análisis de Suelos		
Destino:	Bacalar en el Municipio de Bacalar Quintana Roo	Período:	21 de abril de 2023		
Número de Acompañantes:	0	Origen del Recurso:		<input type="checkbox"/>	Federal
				<input checked="" type="checkbox"/>	Estatal

OBJETIVO(S) DE LA COMISION
Visita de inspección física y Levantamientos Topográficos en predios propiedad de la Agencia de Proyectos Estratégicos

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Se inicio con un levantamiento en la localidad de calderitas nos entrevistamos con la persona que nos mostraría los vértices los cuales se midieron sin contratiempo, a continuación, nos trasladamos a el municipio de bacalar en el cual se visitaron varios predios a los cuales se les tomaron fotografías y se midieron 3 predios en 2 no tuvimos acceso y solo se midieron los vértices que dan a la calle

RESULTADOS OBTENIDOS
La medición de 4 predios y la inspección de varios más en las localidades de calderitas y bacalar

COMISIONADO
Rodrigo Baeza C.
RODRIGO BAEZA CARRILLO

Nombre y Firma

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

