



INFORME DE COMISION (Anexo III)

Oficio No. AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/0614/V/2023.

DATOS DE LA COMISION							
Nombre del comisionado:		Mario Castellanos Crizantos		Nivel:		1200	
Cargo:		Auxiliar de Topografía		Puesto:		Auxiliar de Topografía	
Unidad Responsable:		Dirección de Análisis de Suelos		Área de Adscripción:		Dirección de Análisis de Suelos	
Destino:		Cancún, Mpio. de Benito Juárez, Quintana roo		Período:		04 al 04 de Mayo de 2023	
Número de Acompañantes:		0		Origen del Recurso:			Federal
						X	Estatad

OBJETIVO(S) DE LA COMISION
Levantamientos topográficos en predios propiedad de esta Agencia de Proyectos Estratégicos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Me traslade a la localidad de Cancún para llevar a cabo la medición de un predio conocido como fracción 3, lote 1-14, mza 07, sm 297, ubicado en zona conocido como sascaberas.
Para ello se llevo a cabo la ubicación y medición de una línea de control geodésico para replantear el predio.
Se realizo la ubicación y medición de los vértices del predio del 1 al 4 y vértice 10, quedando pendiente los vértices consecutivos

RESULTADOS OBTENIDOS
Ubicación y medición de una línea de control geodésico para replantear el predio.
Se realizo la ubicación y medición de los vértices del predio del 1 al 4 y vértice 10, quedando pendiente los vértices consecutivos

COMISIONADO

Mario Castellanos Crizantos

Nombre y Firma

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

