



**INFORME DE COMISION (Anexo III)**

Oficio No. AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/0789VI/2023

| DATOS DE LA COMISION    |                                    |                                      |                      |                                             |                                  |  |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Nombre del comisionado: |                                    | Arq. Victor Manuel Montalvo Avendaño |                      | Nivel:                                      | 500                              |  |
| Cargo:                  | Jefe de departamento de Inspección |                                      | Puesto:              | Jefe de Departamento de Inspección          |                                  |  |
| Unidad Responsable:     | Dirección de Análisis de suelo     |                                      | Área de Adscripción: | Dirección de Análisis de suelo              |                                  |  |
| Destino:                | Bacalar, Q. Roo.                   |                                      | Período:             | 22 de junio 2023.                           |                                  |  |
| Número de Acompañantes: | 0                                  |                                      | Origen del Recurso:  | <input checked="" type="checkbox"/> Federal | <input type="checkbox"/> Estatal |  |

**OBJETIVO(S) DE LA COMISION**


Realizar inspecciones fisca y levantamiento topográfico en la localidad de Bacalar.

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

Nos presentamos a los predios previamente agendado un día antes con los solicitantes, el cual estaban presente en sus predios para luego darnos permiso para realizar la inspección física y levantamiento topográfico sin incidentes, así mismo se hizo una breve entrevista a los solicitantes para saber cuánto tiempo habitan el terreno.

**RESULTADOS OBTENIDOS**

Se realizaron las inspecciones físicas programados en el día sin incidentes.

  
**COMISIONADO**  
**ARQ. VICTOR MANUEL MONTALVO AVENDAÑO**

Nombre y Firma

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO