



INFORME DE COMISION (Anexo III)

Oficio No. AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/0793/VI/2023.

DATOS DE LA COMISION			
Nombre del comisionado:	Mario Castellanos Crizantos	Nivel:	1200
Cargo:	Auxiliar de Topografía	Puesto:	Auxiliar de Topografía
Unidad Responsable:	Dirección de Análisis de Suelos	Área de Adscripción:	Dirección de Análisis de Suelos
Destino:	Bacalar en el Municipio de Bacalar Quintana Roo	Período:	22 de junio de 2023
Número de Acompañantes:	0	Origen del Recurso:	<input type="checkbox"/> Federal <input checked="" type="checkbox"/> Estatal

OBJETIVO(S) DE LA COMISION
Levantamientos e inspección física en predios propiedad de la Agencia de Proyectos Estratégicos

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Se llego a la localidad de bacalar para la medición de varios predios se comenzó con el levantamiento de las instalaciones que se ubican a un costado del fuerte bacalar para esto nos esperaba el encargado para indicarnos que es lo que se mediría al terminar nos trasladamos a otro predio en el cual ya nos esperaban para señalarnos los vértices del predio a medir se terminó el levantamiento trasladándonos a varios predios para la toma de fotografías para el expediente dando por terminada la comisión.

RESULTADOS OBTENIDOS
La medición de 2 predios y la inspección de varios más en la localidad de bacalar

COMISIONADO

**MARIO CASTELLANOS CRIZANTOS**

Nombre y Firma

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

