



SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO

Lic. Reyna Valdivia Arceo Rosado
Secretaria de la Contraloría del Estado

Oficio No.: SECOES / SFIOPAS / CGFOPAS / CSOPAS / DVOLM / 00036 / II / 2023.

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

Coordinación de Supervisión de Obra pública Adquisiciones
y Servicios.

FECHA DE ELABORACIÓN

06-03-2023

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	José Vladimir Tuz Canto
CARGO DEL COMISIONADO	Laboratorista
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	Coordinación de Supervisión de Obra pública Adquisiciones y Servicios.
PERIODO DE LA COMISIÓN	03 de marzo del 2023
LUGAR DE LA COMISIÓN	A la localidad de Maya Balam del municipio de Bacalar del Estado de Quintana Roo.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 400.00

Se realizó la verificación de a la obra que ejecuta la CAPA donde se realizaron pruebas de permeabilidad, donde se extrajeron núcleos de concreto asfáltico para conocer el espesor del pavimento.

FIRMA DEL COMISIONADO

José Vladimir Tuz Canto

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.