

INFORME DE COMISION (Anexo III)

Oficio No. AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/0860/VII/2023.


DATOS DE LA COMISION					
Nombre del comisionado:	Mario Castellanos Crizantos	Nivel:	1200		
Cargo:	Auxiliar de Topografía	Puesto:	Auxiliar de Topografía		
Unidad Responsable:	Dirección de Análisis de Suelos	Área de Adscripción:	Dirección de Análisis de Suelos		
Destino:	Isla de Cozumel, Quintana Roo	Período:	13 y 14 de julio de 2023		
Número de Acompañantes:	0	Origen del Recurso:		Federal	
			X	Estatad	

OBJETIVO(S) DE LA COMISION
Cercado de predio propiedad de esta Agencia de Proyectos Estratégicos

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Nos trasladamos a la isla de Cozumel para el cercado de un predio de esta agencia, se llegó y se comenzó con la ubicación del predio se hizo un recorrido para reconocimiento. A continuación, se descargaron los postes de madera para el cercado en el predio. Al día siguiente se comenzó con la colocación de una línea de control GPS con el equipo emilid se colocaron mantas del agepro a lo largo del predio y se comenzó a abrir una brecha de 500 metros avanzando 400 metros aproximadamente quedando pendiente la apertura de 100 metros aproximadamente en el predio quedando pendiente la colocación de los postes y el alambrado para otra ida

RESULTADOS OBTENIDOS
Colocación de mantas del Agepro toma de fotografías en el predio apertura de brecha 400mts

COMISIONADO



**MARIO CASTELLANOS CRIZANTOS**

Nombre y Firma

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO