



C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Y DE ARCHIVOS



CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES
EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN.

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

Y PASAJES: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DIIC/021/2024

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLÓ LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE
EL C.

EDGAR MANUEL DZUL RAMIREZ

LABORÓ EN ESTA
CIUDAD DE:

Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo

LOS DÍAS:

01 al 03 de febrero del 2024


ROCIO GRAO MORILLO
NOMBRE Y FIRMA



DIF
QUINTANA ROO
2022|2027

DIRECCIÓN DE APOYO A
MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA ZONA NORTE

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIÓ CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO
Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE


C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS



DIF
QUINTANA ROO
2022|2027

SUBDIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA Y DE
ARCHIVOS

SELLO



INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

Dirección de Tecnologías de la Información
y Comunicaciones

FECHA DE ELABORACIÓN

09/02/2024

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	Edgar Manuel Dzul Ramírez
CARGO DEL COMISIONADO	Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	Subdirección General Administrativa y de Archivos
PERIODO DE LA COMISIÓN	1, 2 y 3 de Febrero de 2024
LUGAR DE LA COMISIÓN	Municipio de Playa del Carmen, Quintana Roo
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 2,500.00

Actividades realizadas

Realice la supervisión de la rehabilitación del sistema de cámaras CCTV de la Unidad de Apoyo de Víctimas de Violencia

Resultados obtenidos

Se verificó que 6 cámaras presentaban fallas en su visualización, así como la fuente de alimentación de energía se encontraba alarmada por lo que se procedió a su reparación sustituyendo transceptores, bullet, cableado, fuente y dos cámaras dañadas.

Contribuciones

Se brindó la asesoría y recomendación a la directora de la unidad para solicitar impermeabilización ya que se detectó humedad en el sistema de cámaras CCTV.

Conclusiones

Elaboré los trabajos necesarios, por lo que se concluyó con éxito.

FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PRÓTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.