

Oficio No.: SECOES/SFSIOPAS/CGFOPAS/CSVOPSR/DVCOP/00058/IV/2024.

### INFORME DE LA COMISIÓN

#### UNIDAD RESPONSABLE

Coordinación de Supervisión y Verificación de Obra Pública, y Servicios Relacionados.

#### FECHA DE ELABORACIÓN

17 de abril de 2024.

#### DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	JOSÉ VLADIMIR TUZ CANTO.
CARGO DEL COMISIONADO	Laboratorista
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	Coordinación de Supervisión y Verificación de Obra Pública y Servicios Relacionados.
PERIODO DE LA COMISIÓN	Los días 11 y 12 de abril de 2024.
LUGAR DE LA COMISIÓN	A las localidades de Cantzepchen del municipio de Felipe Carrillo Puerto y Maya Balam del municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 651.42

Se llevó acabo la verificación física de obras que ejecutó la Secretaría del Bienestar (SEBIEN), con recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) del ejercicio presupuestal 2023.



FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.