



INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN

14-05-24

DATOS GENERALES

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: NOMBRE DEL COMISIONADO (ING. JOEL MEX HERRERA), CARGO DEL COMISIONADO (SUPERVISOR DE OBRA), ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO (DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO), PERIODO DE LA COMISIÓN (DEL 13/05/2024), LUGAR DE LA COMISIÓN (MUNICIPIO OTHON P. BLANCO), IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS (\$ 1,011.22)

13 DE MAYO DEL 2024

EL DÍA 13 DE MAYO DE 2024, LLEGAMOS A LAS OFICINAS A LAS 4:30AM PARA BUSCAR EL VEHÍCULO ASIGNADO, SE REALIZÓ LA REVISIÓN DEL VEHÍCULO CON EL VELADOR, SE NOS ENTREGÓ LAS LLAVES, POR LO QUE POSTERIORMENTE SALIMOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, PARA INICIAR CON LA VISITA DE LOS PLANTELES QUE FUNGEN COMO REFUGIOS ANTICICLONICOS, SE HIZO UN RECORRIDO DE 3:30 HORAS, LLEGANDO A LAS 8:00 HORAS A LA PRIMERA OBRA, LOS DE PROTECCION CIVIL NO LLEGARON A TIEMPO, SE ESPERO 2 HORAS EN DICHA LOCALIDAD, AL LLEGAR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, SEDESOL, SEQ Y CAPA, NOS DIRIGIMOS E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL:

TV SEC MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD: ARROYO NEGRO. MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO.

SIENDO LAS 10:00 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, NOS ATENDIO EL DIRECTOR DEL PLANTEL, INFORMANDO POR PARTE DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, EL MOTIVO DE NUESTRA VISITA.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LAS NECESIDADES DEL PLANTEL, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LA VISITA.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

Handwritten signature in blue ink.



PRIMARIA CUAUHTECMOC
LOCALIDAD: ARROYO NEGRO.
MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO.

SIENDO LAS 10:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, NOS ATENDIO LA DIRECTORA DEL PLANTEL, INFORMANDO POR PARTE DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, EL MOTIVO DE NUESTRA VISITA.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LAS NECESIDADES DEL PLANTEL, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LA VISITA.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL

PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE
LOCALIDAD: JUSTO SIERRA MENDEZ.
MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO.

SIENDO LAS 11:10 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, NOS ATENDIO EL DIRECTOR DEL PLANTEL, INFORMANDO POR PARTE DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, EL MOTIVO DE NUESTRA VISITA.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LAS NECESIDADES DEL PLANTEL, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LA VISITA.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL

PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE
LOCALIDAD: DZIBALITO.
MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO.

SIENDO LAS 11:40 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, EL DIRECTOR DEL PLANTEL NO SE ENCONTRABA, LA ESCUELA ESTABA CERRADA.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LAS NECESIDADES DEL PLANTEL, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL

TV SEC SILVIA DEL CARMEN MATOS COURTENAY
LOCALIDAD: DZIBALITO.
MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO.

SIENDO LAS 12:00 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, NOS ATENDIO EL DIRECTOR DEL PLANTEL, INFORMANDO POR PARTE DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, EL MOTIVO DE NUESTRA VISITA.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LAS NECESIDADES DEL PLANTEL, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LA VISITA.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL



TV SEC DIEGO RIVERA
LOCALIDAD: DOS LAGUNAS.
MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO.

SIENDO LAS 12:45 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, NOS ATENDIO EL DIRECTOR DEL PLANTEL, INFORMANDO POR PARTE DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, EL MOTIVO DE NUESTRA VISITA.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LAS NECESIDADES DEL PLANTEL, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LA VISITA.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

PRIMARIA 13 DE SEPTIEMBRE
LOCALIDAD: DOS LAGUNAS.
MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO.

SIENDO LAS 13:15 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, NOS ATENDIO EL DIRECTOR DEL PLANTEL, INFORMANDO POR PARTE DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, EL MOTIVO DE NUESTRA VISITA.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LAS NECESIDADES DEL PLANTEL, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LA VISITA.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL

PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA
LOCALIDAD: OJO DE AGUA.
MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO.

SIENDO LAS 13:40 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, SE OBSERVA QUE LA PRIMARIA ESTA ABANDONADA, SE LOCALIZO AL COMISARIO EJIDAL NOS ATENDIO, INDICANDO QUE TIENE MAS DE 5 AÑOS QUE NO FUNCIONA LA ESCUELA, PERO SI ES USADO COMO REFUGIO EN CASO DE UN SINIESTRO.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LAS NECESIDADES DEL PLANTEL, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LA VISITA.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL

PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON
LOCALIDAD: ALACRANES.
MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO.

SIENDO LAS 14:00 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, SE OBSERVA QUE LA PRIMARIA ESTA ABANDONADA, SE LOCALIZO AL COMISARIO EJIDAL NOS ATENDIO, INDICANDO QUE TIENE MAS DE 5 AÑOS QUE NO FUNCIONA LA ESCUELA.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LAS NECESIDADES DEL PLANTEL, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LA VISITA.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL



TV SEC SALVADOR NOVO
LOCALIDAD: PIONEROS DEL RIO.
MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO.

SIENDO LAS 14:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, NOS ATENDIO LA DIRECTORA DEL PLANTEL, INFORMANDO POR PARTE DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, EL MOTIVO DE NUESTRA VISITA.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LAS NECESIDADES DEL PLANTEL, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LA VISITA.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL

PRIMARIA ALVARO OBREGON
LOCALIDAD: PIONEROS DEL RIO.
MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO.

SIENDO LAS 15:00 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, NOS ATENDIO LA DIRECTOR DEL PLANTEL, INFORMANDO POR PARTE DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, EL MOTIVO DE NUESTRA VISITA.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LAS NECESIDADES DEL PLANTEL, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LA VISITA.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, NOS DIRIGIMOS A LA CIUDAD DE CHETUMAL, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN. DURANTE EL TRAYECTO EL VEHICULO EMPEZO A PRESENTAR FALLA, NO DSARROLLAVAN LAS VELOCIDADES, EN NICIOLAS BRAVO SE CARGO GASOLINA, SE DESCANSO UNOS MINUTOS, AL ENCENDER EL VEHICULO Y CONDUCIR, YA NO PRESENTO LA FALLA, FUE HASTA PASAR EL POBLADO DE FRANCISCO VILLA, DONDE SE ESCUCHO UN RUIDO COMO QUE SE ROMPIERA ALGO, SE ACELERABA Y NO AVANZABA EL VEHICULO, SE PARQUEO, SE APAGO, SE REVISO, SE ESPERO UNOS MINUTOS, SE ENCENDIO, AL ACELERAR, EL VEHICULO NO AVANZO, POR LO QUE SE TUBO QUE SOLICITAR SERVICIO DE GRUA POR PARTE DEL SEGURO, SE TUBO QUE TRASLADAR HASTA LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA, PARA PODER REALIZAR LA SOLICITUD A LA ASEGURADORA, EN TIEMPO DE UNA HORA SE NOS INDICO QUE A LAS 8PM, LLEGARIA LA GRUA, LA GRUA LLEGO COMO LAS 9PM, SE REALIZÓ UN RECORRIDO DE 3.5 HORAS APROXIMADAMENTE.

FIRMA DEL COMISIONADO
ING. JOEL MEX HERRERA
SUPERVISOR DE OBRA

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCIÓN

NÚM DE OFICIO IFEQROO.DOYE.0577.24 DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: FOLIO 0396

SEQ SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO ESCUELA PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE CLAVE: 23DPR0642B ZONA ESCOLAR 027 JUSTO SIERRA MENDEZ, QUINTANA ROO

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: ING. JOEL MEX HERRERA

ELABORO EN ESTA CIUDAD EN LOS MUNICIPIOS DE: OTHON P. BLANCO

EL DÍA: 13 DE MAYO DEL 2024

Prof. Los Alejandro Chual Chable
NOMBRE Y FIRMA

SEQ SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO ESCUELA TELESECUNDARIA MARIANO MATAMOROS CLAVE 23DTV0158F ARROYO NEGRO QUINTANA ROO

Picardo Abiel Salazar Rivera

SEQ

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

Escuela Primaria "Alvaro Obregón"

C.C. 7 23DPR0613F

Zona Escolar 027

Pioneros del Rio, O.P.B.

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

LA ENCARGADA DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

NOMBRE Y FIRMA

13 MAY 2024

RECIBIDO DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

Adolfo Sanchez Pineda

SEQ SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO ESCUELA PRIMARIA "13 DE SEPTIEMBRE" CLAVE: 23DPR0459J DOS LAGUNAS O.P.B. Q. ROO. ZONA ESCOLAR: 027 DOS AGUADAS Q. ROO

Felipe Montañez M...
Jorge Luis Perez P...
ESC. TELESECUNDARIA "SILVIA DEL CARMEN" COURTENAY C.C.T. 23DTV0120T EL CIBALITO, Q. ROO