

INFORME DE LA COMISIÓN					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center; background-color: #e0e0e0;">UNIDAD RESPONSABLE</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN</td> </tr> </table>	UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center; background-color: #e0e0e0;">FECHA DE ELABORACIÓN</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12/07/2024</td> </tr> </table>	FECHA DE ELABORACIÓN	12/07/2024
UNIDAD RESPONSABLE					
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN					
FECHA DE ELABORACIÓN					
12/07/2024					
DATOS GENERALES					
NOMBRE DEL COMISIONADO	ARQ. ARTURO NEFTALÍ HERRERA NARANJO				
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA				
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN				
PERIODO DE LA COMISIÓN	06-07 DE JULIO DE 2024				
LUGAR DE LA COMISIÓN	TULUM				
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 4178.54				
<p>Con motivo de atender las prioridades que a este instituto compete y por instrucción del Ing. Aldo Andrés Castro Jiménez, Director de Planeación del IFEQROO. Se informa lo realizado en la comisión conferida al municipio de Tulum.</p> <p>Sábado 06 de julio del 2024. Tulum, municipio de Tulum. SECUNDARIA "ZAMNA".</p> <p>Se realizó la visita al plantel para la supervisión del estado físico de la infraestructura en atención a las afectaciones del huracán Beryl. Se procedió a hacer recorrido de todas las instalaciones en compañía de personal del plantel; se tomaron medidas, fotografías y otros datos necesarios para realizar un diagnóstico técnico sobre el estado general del plantel y las medidas a considerar para resolver la situación.</p> <p>Sábado 06 de julio del 2024. Tulum, municipio de Tulum. CECYTE PLANTEL TULUM.</p>					



Se procedió a la visita al plantel para la inspección del estado físico de la infraestructura en atención a las afectaciones del huracán Beryl. Se procedió a hacer recorrido de todas las instalaciones en compañía de personal del plantel; se tomaron medidas, fotografías y otros datos necesarios para realizar un diagnóstico técnico sobre el estado general del plantel y las medidas a considerar para resolver la situación.

Domingo 07 de julio del 2024.
Tulum, municipio de Tulum.
PRIMARIA "FORD 198"

Se efectuó a la visita al plantel para la supervisión del estado físico de la infraestructura en atención a las afectaciones del huracán Beryl. Se procedió a hacer recorrido de todas las instalaciones; se tomaron medidas, fotografías y otros datos necesarios para realizar un diagnóstico técnico sobre el estado general del plantel y las medidas a considerar para resolver la situación. Debido a que no se contó con la presencia del director del plantel, el sello se recabo en la supervisión de zona escolar de la misma localidad.

El recorrido se realizó en el Vehículo Oficial: Ford Figo, placas: URW-585-L

FIRMA DEL COMISIONADO
ARQ. ARTURO
NEFTALÍ HERRERA
NARANJO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.





Recorrido de Verificación en Varios Planteles por Afectaciones del Huracán Beryl (Oficio DP/0612/2024)

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costada por el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

julio

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Tulum

Motivo del encargo o comisión

Levantamientos Físicos

Fecha de salida

07/06/2024 - 05:30

Fecha de regreso

07/07/2024 - 17:00

Datos de la partida**Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)**

0.00

Hospedaje

726.18

Viáticos ministrados

1452.36

Viáticos comprobados

1452.36

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

2178.54

Partidas Adicionales**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

700.26

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2878.80

Importe total no erogado

1299.74

Fecha de entrega del informe

2024-07-12

Reportes**Actividades realizadas**

Con motivo de atender las prioridades que a este instituto compete y por instrucción del Ing. Aldo Andrés Castro Jiménez, Director de Planeación del IFEQROO. Se informa lo realizado en la comisión conferida al municipio de Tulum.

Sábado 06 de julio del 2024.

Tulum, municipio de Tulum.

SECUNDARIA "ZAMNA".

Se realizó la visita al plantel para la supervisión del estado físico de la infraestructura en atención a las afectaciones del huracán Beryl. Se procedió a hacer recorrido de todas las instalaciones en compañía de personal del plantel; se tomaron medidas, fotografías y otros datos necesarios para realizar un diagnóstico técnico sobre el estado general del plantel y las medidas a considerar para resolver la situación.

Sábado 06 de julio del 2024.

Tulum, municipio de Tulum.

CECYTE PLANTEL TULUM.

Se procedió a la visita al plantel para la inspección del estado físico de la infraestructura en atención a las afectaciones del huracán Beryl. Se procedió a hacer recorrido de todas las instalaciones en compañía de personal del plantel; se tomaron medidas, fotografías y otros datos necesarios para realizar un diagnóstico técnico sobre el estado general del plantel y las medidas a considerar para resolver la situación.

Domingo 07 de julio del 2024.

Tulum, municipio de Tulum.

PRIMARIA "FORD 198"

Se efectuó a la visita al plantel para la supervisión del estado físico de la infraestructura en atención a las afectaciones del huracán Beryl. Se procedió a hacer recorrido de todas las instalaciones; se tomaron medidas, fotografías y otros datos necesarios para realizar un diagnóstico técnico sobre el estado general del plantel y las medidas a considerar para resolver la situación. Debido a que no se contó con la presencia del director del plantel, el sello se recabo en la supervisión de zona escolar de la misma localidad.

El recorrido se realizó en el Vehículo Oficial: Ford Figo, placas: URW-585-L

Resultados obtenidos

Se identificaron los daños en las escuelas ocasionados por el impacto del huracán Beryl para reparaciones y puesta en marcha de las escuelas.

Contribuciones

Rehabilitación de los espacios educativos.

Conclusiones

Los datos recabados se utilizarán para proceder a realizar los presupuestos, con el que se iniciará el proceso de licitación de obra pública.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de actualización de la información

2024-07-12

Fecha de validación de la información

2024-07-12

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Dirección administrativa

Importe total de la comisión

4178.54

Nombre completo

Arturo Neftalí Herrera Naranjo

Cargo

Supervisor de Obra

COMISIONADO

(Nombre y firma)



Arturo Nefthali Herrera Norcayo

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.