

Oficio No.: IFEQROO/DOYE/1551/2024

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN

26/12/2024

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	ARQ. KENNY PEREZ DOMINGUEZ
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	17-18 DICIEMBRE 2024
LUGAR DE LA COMISIÓN	ISLA MUJERES Y CANCUN
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$4,626.67

RECORRIDO DE OBRAS DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024

ME TRASLADE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL HASTA LA CIUDAD DE CANCUN PARA TOMAR FERRY HACIA LA ISLA DE ISLA MUJERS, SALIENDO EN VEHICULO OFICIAL A PARTIR DE LAS 5:00AM

17 DICIEMBRE DEL 2024

ME TRASLADE A LA ISLA DE ISLA MUJERES, HACIA LA PRIMARIA JULI SAURI ESPINOZA, PARA HACER VISITA DE SUPERVISION DEBIDO A QUE SE ENVIO OFICIO POR ALGUNOS DESPERFECTOS EN LA PRIMARIA. ME ENTEVISTE CON EL DIRECTOR DEL PLANTEL Y ESTAS FUERON LAS OBSERVACIONES: LA ESTRUCTURA DONDE ESTABA UN COMEDOR, YA SE ENCUENTRA EN MUY MAL ESTADO, POR LO QUE SE DEBE RETIRAR DE MANERA COMPLETA, INCLUSIVE EL TECHO DE LAMINA FUE DESPRENDIDO POR LOS VIENTOS DEL ULTIMO HURACAN.

EN LAS AULAS SE VIZUALIZA DESPRENDIMIENTO DE RECUBRIMIENTO DE CONCRETO Y SE OBSERVA LA VARILLA EXPUESTA EN MENSULAS, EN TODOS LOS EDIFICIOS, UN PORCENTAJE APROXIMADO DEL 70% DE CADA UNO. TAMBIEN EN LA ZONA DE ENTRADA PRINCIPAL YA SE OBSERVA DESPRENDIMIENTO DE PLAFON.

EN EL EDIFICIO B, SE OBSERVA QUE DE DESPRENDIO EL IMPERMEABILIZANTE EN LA AZOTEA DE LOS BAÑOS OCASIONANDO QUE SE FILTRE EL AGUA Y POR ENDE, LA CAIDA DEL PLAFON. SE TOMAN DATOS DEL MISMOS.

RETORNO A LA LOCALIDAD DE CANCUN, DONDE PERCNOCTO.

18 DE DICIEMBRE DEL 2024

ME TRASLADE AL JARDIN DE NIÑOS VICTOR GALLO, DONDE ME ENTREVISTE CON LA DIRECTORA DEL PLANTEL, POR OFICIO ENVIADO Y ESTAS FUERON LAS OBSERVACIONES. EL EDIFICIO A, NO FUNCIONAN LAS LUMINARIAS DEL PASILLO, POR LO QUE DEBEN SER REEMPLAZADAS ADEMÁS DE REVISAR LA INSTALACION ELECTRICA. SE DEBEN PODRAS UN PAR DE ARBOLES QUE ESTAN A UN COSTADO DE LA BARDAS, YA QUE ESTAN DAÑANDO LA BARDAS DE BLOCK Y ASU VEZ REPARAR ESA BARDAS.





IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

TAMBIEN EN EL AREA DE LOS BAÑOS SE DEBEN REPARAR LUMINARIAS ASI COMO PUERTAS PRINCIPALES PUERTAS DE MODULO DE BAÑOS. TAMBIEN EN EL EDIFICIO B, DONDE SE ENCUENTRA LA DIRECCION, SE DEBEN REPARAR LUMINARIAS DE PASILLO ASI COMO DESPRENDIMIENTO DE RECUBRIMIENTO EN PRETIL Y PLAFON, CON EXPOSICION DE ACERO.

EN LA OBRA EXTERIOR, SE DEBE SUBIR LA BARDA PERIMETRAL DEL COSTADO IZQUIERDO, YA QUE ESTA MUY BAJA, SE CONSIDERA REJACERO PARA ACOMPLETAR LA ALTURA.

POSTERIORMENTE ME TRASLADÉ AL JARDÍN DE NIÑOS CARLOS BUSTAMANTE, DONDE SE ENCONTRÓ QUE LA PLAZA TIENE UN HUNDIMIENTO DONDE SE ESTANCA EL AGUA, ADEMÁS LAS AULAS DEL EDIFICIO A LAS ÚLTIMAS, PRESENTAN ASENTAMIENTOS, LO QUE PROVOCA QUE SE FORMEN GRIETAS EN LOS MUROS Y MENSULAR. ESTE DIAGNÓSTICO YA HA SIDO PRESENTADO CON ANTERIORIDAD, POR LO QUE SE ESPERA QUE SIGA EL PROCESO PARA REPARAR LOS DAÑOS.

RETORNO A LA LOCALIDAD DE CHETUMAL.

FIRMA DEL COMISIONADO

Arg. Kenny Pérez Domínguez


DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES
TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
Y PASAJES: No. IFEQROO/DOYE/1607/2024 FOLIO: 1032

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: KENNY PEREZ DOMINGUEZ
LABORO EN ESTA CIUDAD DE : CANCUN, BENITO JUAREZ
LOS DÍAS: 18 DE DICIEMBRE DEL 2024


Marina Gisel Mena Duarte
NOMBRE Y FIRMA

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
JARDIN DE NIÑOS
"CARLOS CROVILLA"
CANCUN, Q. ROO



SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
JARDIN DE NIÑOS
"VICTOR GALLO"
CLAVE: 23DJN0111W
CANCUN, Q. ROO

SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION
EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y CALIDAD DE OBRA
Y ENCARGADA DE LA DIRECCION DE OBRAS Y QUIPAMIENTO

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH

NOMBRE Y FIRMA

SELLO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
Y PASAJES: No. IFEQROO/DOYE/1607/2024 FOLIO: 1032

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: KENNY PEREZ DOMINGUEZ

LABORO EN ESTA CIUDAD DE : ISLA MUJERES, ISLA MUJERES

LOS DÍAS: 17 DE DICIEMBRE DEL 2024

Laurcano Ebraín Chukin Uc
NOMBRE Y FIRMA

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
'JULIO SAURI ESPINOZA' T.M.
C.C.T. 23DPR0006W - ZONA ESCOLAR 03P
MPIO. ISLA MUJERES, Q. ROO
SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y CALIDAD DE OBRA
Y ENCARGADA DE LA DIRECCION DE OBRAS Y QUIPAMIENTO

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH

NOMBRE Y FIRMA

SELLO