

IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES
EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN.

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

Y PASAJES: No. IFEQROO.DOE.0032.2025 FOLIO 0018

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE LA
C.


ARQ. MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

LABORO EN ESTA CIUDAD DE:

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

LOS DÍAS:

14 DE ENERO DEL 2024


NOMBRE Y FIRMA





POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO
Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y CALIDAD DE OBRA Y ENCARGADA DE LA DIRECCION DE
OBRAS Y EQUIPAMIENTO

ARQ. TANIA ESTEFANIA WITZIL UH

SELLO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES
EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN.

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

Y PASAJES: No. IFEQROO.DOYE.0032.2025 FOLIO 0018

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE LA
C.

ARQ. MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

LABORO EN ESTA CIUDAD DE:

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

LOS DÍAS:

13 DE ENERO DEL 2024

DELEGACIÓN



BENITO JUÁREZ

NOMBRE Y FIRMA

SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO
Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y CALIDAD DE OBRA Y ENCARGADA DE LA DIRECCION DE
OBRAS Y EQUIPAMIENTO

ARQ. TANIA ESTEFANIA WITZIL UH

SELLO



Oficio No.: IFEQROO.DOYE.0032.2025

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN

16 DE ENERO 2025

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	Arq. Miguel Fdo. Ceballos Mercado
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2025
LUGAR DE LA COMISIÓN	BENITO JUAREZ
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 2,225.69

INFORME DE TRABAJO

14 DE ENERO DEL 2025.

Prim. Nueva Creación Fraccionamiento Cielo Nuevo. Cancún, Benito Juárez. Se realizo visita de obra en la cual se llevó a cabo la inauguración del domo y dos aulas por parte de la Gobernadora, Se realizo el evento sin complicaciones.

CBTIS 272, Cancún, Benito Juárez. Se observo obra terminada, se pidió realizar algunos detalles y limpieza general de obra.

CBTIS III, Cancún, Benito Juárez. Se observo trabajos de montaje de estructura de montenes, se indicó que las uniones de cada monten deberán de estar sobre la estructura principal. Se observo que el faldón no está como indica plano, se observó que la estructura principal no se realizó como debería según plano, puesto que son dos estructuras unidas como un niple, y no se realizó así, se pidió al residente de obra que verifique la estructura y que resuelva si es necesario mediante de perito.



14 DE ENERO DEL 2025

Sec. Nueva Creación Sacbe, Cancún, Benito Juárez. Se visita la obra, se trabaja:
Edificio A, Se trabaja en la colocación de aires acondicionados y colocación de regadera, se pidió que aún falta la colocación de extractor. Se pidió limpieza de obra.

Edificio B, se trabaja en detalles de obra exterior, no se pudo acceder al edificio.

Edificio C, se trabaja en detalles de obra exterior, no se pudo acceder al edificio.

En obra exterior, placas terminadas, falta estacionamiento, se forja pórtico muros y castillos

En obra exterior. Plaza cívica se tiene el 100 %.

En trabajos de eléctricos interiores se tiene al 100%.

En trabajos de media tensión, se tiene 100 %.

En general falta contrato de CFE, aguakan y limpieza general de la obra.

Sec. Nueva Creación Kusamil, Cancún, Benito Juárez. Se visita la obra, se trabaja:
Edificio A, se trabaja en colocación de cancelerías, protectores, falta aires, detalles varios, muebles sanitarios, limpieza de obra.

Edificio B, se obra terminado, se trabaja en detalles.

Edificio C, se trabaja en aplanados y se aplica pintura.

Obra exterior.

Red eléctrica, terminado.

Plaza cívica, Se cuela placas de acceso, se trabaja en aplanados de pórtico.

Barda, Se esta cerrando los trabajos, se pidió la perfilación superior.

Media tensión, se coló termino obra civil se trabaja en conexiones obra terminada.

En general falta contrato de CFE, aguakan y limpieza general de la obra.

CAM Secundaria de Nueva Creación Cielo Nuevo, Cancún, Benito Juárez. Se visita la obra, se trabaja:
Edificio A, obra terminada, se continúa realizando limpieza de obra.

Edificio B, se terminó de colocar losetas, se trabaja en instalaciones de obra exterior de cisterna.

Obra exterior.

Red eléctrica, terminado.

Plaza cívica, Falta placas del área de zapatas de domo.

Barda, Se termina de aplanar y forja pórtico falta aplanados.

Media tensión, se coló termino obra civil se trabaja en conexiones obra terminada.

Domo: se cuelan zapatas faltantes de domo, arman columnas.

Universidad Tecnológica Tulum, Tulum. Se realizo recorrido de obra con el fin de verlos faltantes para poner en marcha el edificio. Se observa:

Media tensión falta conectar a CFE. Poner dispositivos en caseta, cableado de obra exterior de caseta-transformador-I.line- tableros principales.

Cancelería de Puertas y ventanas.

Cambio de plafones dañados.

Colocación de tanque de gas.

Colocación de Hídroneumático e interconexión de edificio con sistema hídroneumático.



Sec. Nueva creación, Tulum, Tulum:

Edificio A, Obra Terminada, se trabaja en limpieza fina.

Edificio B, Obra Terminada, se trabaja en limpieza fina.

Edificio C, Obra Terminada, se trabaja en limpieza fina.

En obra exterior. Plaza cívica se tiene el 100% falta pasillo de intercomunicación de plaza cívica con portico.

En trabajos de eléctricos interiores se tiene al 100%.

En trabajos de media tensión, se tiene 100 %.

Barda: terminada y se trabaja en apanados en pórtico.

Domo: Se realiza bodega.

En general falta contrato de CFE, CAPA y limpieza general de la obra.

FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.