

20 de marzo de 2025

REPORTE DE SUPERVISION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CISTERNA DE AGUA POTABLE DEL CEDAR DE CANCUN EN EL MPIO. DE BENITO JUAREZ.

Durante el recorrido se verificaron los trabajos de construcción del cárcamo y de la planta de tratamiento de aguas, los cuales estaba en las etapas de cimbrado y colado a nivel de losa, se marcó como detalle en el nivel de terminación de los brocales de los registros de la tubería, se solicitó el achique constante de la excavación durante el horario de ejecución de los trabajos

Reporte fotográfico



Trabajos de colado y colocación de tapa



Trabajos de acabados y detallado en elementos de Concreto



Verificación de trazo y niveles.