



GOBIERNO DEL ESTADO
2022 | 2027

SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRA (00040/IV/2025)

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Tipo de servidor publico

Titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2025

Periodo que se reporta

abril

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

La ciudad de Cozumel del municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo.

Motivo del encargo o comisión

Verificación Física de obras que ejecuta la CAPA

Fecha de salida

04/03/2025 - 05:00

Fecha de regreso

04/04/2025 - 23:00

Datos de la partida

Viáticos ministrados

1600.00

Viáticos comprobados

1585.69

Viáticos no comprobables

14.31

Importe ejercido por partida de viáticos

1600.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1600.00

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2025-04-07

Reportes

Actividades realizadas

El 3 de abril de 2025, a las 5:00 horas, se inició la salida de la ciudad de Chetumal con destino a la ciudad de Playa del Carmen para Cruzar por ferry a la Ciudad de Cozumel y llevar a cabo la verificación física de un total de seis obras en ejecución bajo la responsabilidad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA). La inspección se enfocó en la revisión de los avances de obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de procesos constructivos. El retorno se realizó el día 4 de abril de 2025, llegando a la ciudad de Chetumal a las 23:00 horas.

Resultados obtenidos

Durante la verificación, se verificaron los avances físicos de obra, así como los procesos constructivos, los resultados de dicha verificación son satisfactorios conforme a lo programado, donde los procesos constructivos se consideran adecuados, cumpliendo con lo estipulado en los planos, catálogos de especificaciones y normas técnicas aplicables.

Contribuciones

Las obras verificadas cumplen con las especificaciones técnicas y normativas. No obstante, se recomienda que la instancia ejecutora refuerce la supervisión periódica. Una supervisión constante permitirá: La detección temprana de posibles desviaciones, la corrección oportuna de deficiencias, la garantía de cumplimiento de las exigencias técnicas y normativas hasta la finalización de las obras.

Conclusiones

El proceso de verificación realizado contribuye directamente a garantizar la calidad y durabilidad de las obras públicas, minimizando riesgos y asegurando el correcto uso de los recursos. Además, los resultados obtenidos permiten retroalimentar a los equipos de trabajo y ajustar, si es necesario, los procesos constructivos en futuras fases de ejecución.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de actualización de la información

2025-04-07

Fecha de validación de la información

2025-04-07

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Coordinación General Administrativa de la SABGOB

Importe total de la comisión

1600.00

Nombre completo

Ileana Guadalupe Poot Ocejó

Cargo

Laboratorista



Mtra. Ileana Guadalupe Poot Ocejó

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.