

Oficio No.: IFEQROO/DOYE/0475/2025

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	21/05/2025

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	ARQ. KENNY PEREZ DOMINGUEZ
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	19 MAYO 2025
LUGAR DE LA COMISIÓN	TULUM
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 395.99

RECORRIDO DEL 19 DE MAYO DEL 2025, SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL EN VEHICULO OFICIAL A LAS 5:00 AM APROXIMADAMENTE.

19 DE MAYO DEL 2025

ME TRASLADE A LOCALIDAD DE CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ HASTA LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO SACBE, EN CONJUNTO DE LA SABGOB, PARA LLEVAR A CABO LA VISITA DE AUDITORIA Y REVISAR LOS AVANCEO EN SU DEFECTO LA CULMINACION DE TODOS LOS TRABAJOS PRESENTES EN EL CONTRATO Y TOMAR FOTOS Y NOTAS. SE TOMARON FOTOGRAFIAS DE TODOS LOS TRABAJOS, EMPEZANDO POR EL EDIFICIO A, QUE ES EL AREA ADMINISTRATIVA Y MAESTROS, Y SE ENCONTRO QUE TODO ESTABA EN ORDEN Y CON LOS TRABAJOS REALIZADOS. LUEGO PASAMOS AL EDIFICIO B, DONDE SE ENCONTRATON LAS AULAS CON LOS ALUMNOS TOMANDO CLASES, POR LO QUE SE DIERON POR BUENOS LOS TRABAJOS Y LAS INSTALACIONES. POSTERIORMENTE SE REVISO EL EDIFICIO C, QUE CORRESPONDE AL LABORATORIO DE COMPUTO Y LABORATORIO DE QUIMICA, DONDE SE OBSERVO QUE HACIAN FALTA COLOCAR ALGUNAS COMPUTADORAS. EN EL LABORATORIO DE QUIMICA FALTA EL AGUA. SE REVISO TAMBIEN LA OBRA EXTERIOR QUE SON CANCHAS Y PASILLOS, CONCLUIDOS Y TAMBIEN LA SUBESTACION ESTABA CONCLUIDA.

POSTRIORMENTE ME TRASLADE A LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACION KUSAMIL, DONDE SE OBSERVO QUE LOS TRABAJOS EN LOS EDIFICIO A, B Y CE FUERON CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD ASI COMO LA SUBESTACION, PLAZA CIVICA Y ANDADORES. SIN EMBARGO, EN EL LABORATORIO DE INFORMATICA HICIERON FALTA LAS COMPUTADORES YA QUE NO LAS HABIAN TERMINADO DE INSTALAR, AUNQUE EN LA BODEGA YA ESTABAN REGISTRADAS, SE ESPERA LA INSTALACION PARA TOMAR LOS DATOS REALES.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE, JUNTO CON LA AUDITORIA DE LA SABGOB, DONDE SUBIMOS HASTA EL NIVEL 3 DEL EDIFICIO, PARA REVISAR LA CONSTRUCCION DE PISOS EN TODO EL NIVEL 3 ASI COMO BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES, PISOS DE LOSETA EN ESCALERAS, PINTURA Y LUMINARIAS, Y SE OBSERVO QUE TODOS LOS TRABAJOS ESTAN CORRECTAMENTE REALIZADOS.

RETORNO A LA CIUDAD DE CHETUMAL.



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.