

21 DE JUNIO DE 2025

REPORTE DE ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE OBRA PTAR EN CANCUN EN EL MPIO. DE BENITO JUAREZ.



Se verifica la instalación de equipos en el área de la PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, del CEDAR de Cancún.



En el área de línea de conducción sanitaria se pudo observar residuos de material producto del afine de y detallado de pozos por lo que se le solicito a la empresa contratista atender a la brevedad la limpieza a detalle esto con el objeto de no tener interferencia laguna en el flujo dentro de las tuberías que conducen las aguas residuales hacia la PTAR.

Se pudo verificar que la planta de tratamiento tiene un avance significativo en la instalación de equipos, por lo que en breve estará lista para las pruebas de funcionamiento.

