

03 DE JULIO DE 2025

REPORTE DE ACTIVIDADES DE RECORRIDO DE OBRA PTAR EN CANCUN EN EL MPIO. DE BENITO JUAREZ.



Se prendieron los equipos de bombeo del cárcamo en el área de la PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, del CEDAR de Cancún.



En el área de línea de conducción sanitaria se pudo observar que se realizó la limpieza a detalle, solamente se espera contar con la carga orgánica de aguas residuales necesaria para la correcta activación de reactor biológico  
Se pudo iniciar las pruebas de funcionamiento de los equipos de bombeo.

