



**SABGOB**

**SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO**

# **DIAGNOSTICO OPERATIVO DE SUBESTACION ELECTRICA DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES No. 12 DE LA CIUDAD DE COZUMEL, Q. ROO**

## **Datos Generales**

### **Instancia Gubernamental**

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

### **Tipo de servidor publico**

Titular

### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

### **Ejercicio**

2025

### **Periodo que se reporta**

noviembre

### **Tipo de viaje**

Nacional

### **Número de personas acompañantes**

0

### **Importe ejercido por el total de acompañantes**

0.00

## **Datos de la comisión**

### **País de origen**

México

### **Estado de origen**

Quintana Roo

### **Ciudad de origen**

Chetumal

**Municipio de origen**

Othón P. Blanco

**País de destino**

México

**Estado de destino**

Quintana Roo

**Ciudad de destino**

COZUMEL

**Motivo del encargo o comisión**

DIAGNOSTICO OPERATIVO DE SUBESTACION ELECTRICA DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES No. 12 DE LA CIUDAD DE COZUMEL, Q. ROO

**Fecha de salida**

11/06/2025 - 06:00

**Fecha de regreso**

11/06/2025 - 23:30

**Datos de la partida**

**Importe ejercido por partida de pasaje terrestre**

402.62

**Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)**

402.62

**Hospedaje**

0.00

**Viáticos ministrados**

1420.60

**Viáticos comprobados**

984.34

**Viáticos no comprobables**

203.60

**Importe ejercido por partida de viáticos**

785.32

**Recurso económico**

Estatad

**Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

0.00

**Importe total no erogado**

0.00

**Fecha de entrega del informe**

2025-11-16

**Reportes**

**Actividades realizadas**

CON EQUIPO ESPECIALIZADO SE EFECTUARON MEDICIONES ELECTRICAS AL TRANSFORMADOR, TIERRAS FISICAS Y LINEAS EN MEDIA TENSION DE LA SUBTEACION ELECTRICA DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES.

**Resultados obtenidos**

SE OBTUVIERON VALORES DE AISLAMIENTO EN LA SUBESTACION ELECTRICA QUE PERMITIERON DIAGNOSTICAR SU ESTADO FISICO Y OPERATIVO.

**Contribuciones**

EN LA APLICACION DE LOS MANTENIMIENTOS ADECUADOS PARA PROLONGAR LA VIDA UTIL DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS.

**Conclusiones**

CON ACCIONES COMO ESTA, SE GARANTIZA LA ADECUADA OPERACION DE LOS SERVICIOS PREVIENDO SITUACIONES QUE PONEN EN RIESGO LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.

Datos de la información

**Periodo de actualización**

octubre - diciembre

**Fecha de actualización de la información**

2025-11-16

**Fecha de validación de la información**

2025-11-14

**Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

COORDINACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE ARCHIVOS DE LA CAPA

**Nota**

NINGUNA

**Importe total de la comisión**

1187.94

**Nombre completo**

ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ

**Cargo**

COORDINADOR DE OPERACION

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.