

INFORME DE COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

20 DE ENERO DEL 2026

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	LUIS FELIPE CEN POOT
CARGO DEL COMISIONADO	ANALISTA PROFESIONAL
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 12 AL 14 DE ENERO DEL 2026
LUGAR DE LA COMISIÓN	MUNICIPIOS DE F.C.P., TULUM Y B.J.
IMPORTE DE VIATICOS OTORGADOS	\$ 1,697.10

SE INFORMAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISIÓN CONFERIDA PARA LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE ENERO DEL 2026 AL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Y BENITO JUAREZ, PARA LLEVAR EXPEDIENTES Y REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN EL JARDIN DE NIÑOS "AARON MERINO FERNANDEZ" EN LA LOCALIDAD DE CANCUN, Y ES COMO A CONTINUACION SE DESCRIBE:

Lunes 12 Enero del 2026.

Se realizó el traslado al municipio de Felipe Carrillo Puerto, llegando a la Localidad nos trasladámos al Instituto Tecnológico Superior para la entrega y recepción de Documentos, posteriormente nos trasladamos al Municipio de Tulum, llegando nos dirigimos a la Universidad Tecnológica de dicha localidad y también se efectuo la entrega recepción de Documentos; seguidamente nos trasladamos al Municipio de Benito Juarez para la entrega y recepción de Documentos en el Instituto Tecnológico de Cancun, ya por Ultimo se efectuo la entrega recepción de Documentos en la Universidad del Caribe de Cancun, concluyendo así con las actividades del día y pernoctando en Cancun.

Martes 13 de Enero del 2026.

En este día se realizó la visita al Jardín de Niños "Aaron Merino Fernandez" para entrevistarnos con la Directora del Plantel y explicarle el motivo de la visita, efectuando un recorrido para indicarnos los pormenores donde se inunda la mayoría del terreno cuando llueve demasiado, entrando inclusive en las aulas de los niños, haciendole de nuestra parte el comentario ya recorriendo el lugar con la Maestra, que el nivel de calle estan mas arriba del nivel del terreno de su plantel y en segundo lugar porque todo el área se encuentra bardeado, por lo que el agua acumulada no tiene ningún tipo de salida: posteriormente le indicamos que efectuaríamos trabajos de topografía correspondiente, y así determinar la ubicación de posibles pozos de Absorción que están proponiendo y solicitando para la

solventación del problema de inundación, procediendo a realizar los siguientes trabajos: este día se efectuó el trazo de una cuadrícula a cada 10 mts. En un área de 41.00 por 68.00 mts, de igual manera se ubicó y marco un banco de nivel con cota de 10.00 en el eje de la calle 70, ubicada en frente del acceso principal del Jardín de Niños, iniciando con la nivelación del predio con un avance del 50%, concluyendo así con las actividades del día. Pernotando en Cancun.

Miércoles 14 de Enero del 2026.

En este día se continuó y concluyó con la nivelación del terreno, por lo que se le notificó a la Directora del plantel que la información generada se llevaría a proceso para poder determinar las propuestas de ubicación posible y construcción de los pozos de absorción requeridos y así solucionar el problema de inundaciones en dicho Plantel, concluyendo así con las actividades de este día y retornando a la ciudad de Chetumal.

NOTA: El traslado de ida y de regreso se realizó en vehículo oficial Ford Figo del instituto; con placas de circulación URW-58-L.



FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO