

03 de abril de 2026

Supervisión de obra de Rehabilitación de la estructura metálica de cubierta, e instalación de aires acondicionados en el auditorio de Cancún, en la Ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez.



Se continua con los trabajos de rehabilitación de muros de tablaroca y elaboración de barras de servicio.



Se continua con los trabajos de rehabilitación de muros y estructura metálica, con buen numero de mano de obra.



Continúan los trabajos de cableado eléctrico en el área de servicios y acceso al inmueble.

Se continúan con los trabajos de colocación de ductería y accesorios en distribución de AA.