


Datos del Personal Comisionado

Numero de Oficio de la Comisión:	CDQ/P/DPDyA/350/2026		
Lugar y Período de la Comisión :	CANCUN BENITO JUAREZ, 21 Y 22 DE MAYO DEL 2026		
Nombre del Comisionado :	TANIA LIZABEL DE LA ROSA SAN MARTIN	R.F.C.	ROST920204LDA
Puesto:	SUPERVISORA DE OBRA	Nivel :	99999
Departamento o Dirección de Adscripción :		DIRECCIÓN DE PLANEACION, DESARROLLO Y DE ARCHIVO	
Asunto de la Comisión :	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y SISTEMA HIDROSANITARIO EN EL AUDITORIO DE CANCÚN EN LA CIUDAD DE CANCÚN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.		

Reporte de las Tareas Desempeñadas durante la Comisión

DURANTE LA COMISIÓN ENCARGADA LOS DÍAS 21 Y 22 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO SE LLEVÓ A CABO LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: " REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y SISTEMA HIDROSANITARIO EN EL AUDITORIO DE CANCÚN", DURANTE EL RECORRIDO DE OBRA SE LLEVÓ A CABO LA INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, CONFORME A LAS ESTIMACIONES PAGADAS, SE SUPERVISARON LOS TRABAJOS, HACIENDO TRABAJO DE CAMPO (GENERANDO METROS CUADRADOS DE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS), PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA.

Evidencia Fotográfica de la Comisión



Firma del Comisionado



Nombre: TANIA LIZABEL DE LA ROSA SAN MARTIN

Puesto: SUPERVISORA DE OBRA

Comisión del Deporte de Quintana Roo
Calzada Veracruz No. 59, Col. Barrio Bravo C.P.
77098
Chetumal, Quintana Roo, México



CODEQ
COMISIÓN
DEL DEPORTE
DE QUINTANA ROO

Exclusivo Recursos Humanos



27 MAY 2026

12:27 pm

RECIBIDO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Sello y Firma de Recibido