


18 de mayo de 2026

Supervision de la obra: Rehabilitación de la red eléctrica y sistema hidrosanitario en el auditorio de Cancún en la ciudad de Cancún en el municipio de Benito Juárez



Se continua con los trabajos de pruebas de circuitos de iluminacion

Supervision de la obra: Rehabilitación de la red eléctrica y sistema hidrosanitario en el auditorio de Cancún en la ciudad de Cancún en el municipio de Benito Juárez



Trabajos de ductería y canalizaciones terminados en el área de acceso

Supervision de la obra: Rehabilitación de la red eléctrica y sistema hidrosanitario en el auditorio de Cancún en la ciudad de Cancún en el municipio de Benito Juárez



Ductos y piezas especiales en sitio en proceso de colocacion final.
Se le solicito a la contratista una prueba de iluminacion en un horaio de poca insidencia solar .